

Recomendação CEMP 307 Aprovada em: Abr/2023

Revisada em: -

Folha: 1 de 6

Comissão de Estudos de Matérias Primas

Procedimento

SUMÁRIO

- 1_ Objetivo
- 2_ Documento a consultar
- 3_ Princípio do procedimento
- 4_ Definições
- 5_ Aparelhagem
- 6_ Execução do procedimento

1_ OBJETIVO

1.1_ Esta recomendação estabelece as condições exigíveis para a preparação de amostras de coque para análises guímicas e imediatas.

2_ DOCUMENTO A CONSULTAR

2.1_ CEMP 306 - Coque para fundição - Coleta, preparação e amostragem - Procedimento:

3 PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO

3.1_ Consiste na homogeneização e redução gradativa da massa da amostra em relação ao tamanho dos pedaços de coque, usando-se equipamentos e técnicas adequadas sob condições rígidas de controle de segregação e secagem, mantendo-se a representatividade da amostra original.

4_ DEFINIÇÕES

- 4.1_ Redução seletiva: Processo pelo qual somente a parte da amostra com granulometria superior é reduzida ao tamanho especificado, por meio de pulverização e sem variação de massa.
- 4.2_ Análise imediata: São as determinações da umidade de análise, teor de cinzas e matérias voláteis.
- 4.3_ Análise química: São as determinações de enxofre, carbono, nitrogênio, hidrogênio e componentes das cinzas.



Recomendação CEMP 307 Aprovada em: Abr/2023

Revisada em: -

Folha : 2 de 6

Procedimento

5_ APARELHAGEM

5.1 Divisores tipo calhas com características conforme Tabela 1 e Figuras 1 e 2.

Dimensão	Modelo					
	50	30	20	10	6	
	N° de calhas					
	12	12	16	16	16	
Α	50 ± 1	30 ± 1	20 ± 1	10 ± 0.5	6 ± 0.5	
В	630	380	346	171	112	
С	250	170	105	55	40	
D	500	340	210	110	80	
Е	300	200	135	75	60	
F	50	30	30	20	20	
G	340	340	210	110	80	
Н	200	140	85	45	30	
1	640	390	360	184	120	
J	220	220	140	65	55	
K	220	220	140	65	55	
L	340	300	210	110	80	
M	250	170	105	55	40	
N	75	55	35	20	15	
0	340	300	210	110	80	
P	565	330	300	150	100	
Q	400	300	200	120	80	
R	265	200	135	70	45	
S	200	150	105	50	35	

Tabela 1 - Divisores tipo calhas (Unidade: milímetros)




Figura 1 - Divisor tipo calhas



CEMP 307 Aprovada em: Abr/2023

Recomendação

Revisada em: -

Folha: 3 de 6

Procedimento




Figura 2 - Detalhes do divisor tipo calhas

Nota 1 A escolha do divisor deve ser feita de modo que a dimensão de A (largura de abertura das calhas) seja de 3,0 vezes o tamanho da maior partícula.

Nota 2 Os divisores são confeccionados com material resistente ao desgaste e à corrosão, conforme sua utilização.



Recomendação CEMP 307 Aprovada em: Abr/2023

Revisada em: -

Folha: 4 de 6

Procedimento

5.2_ Peneiras com fundo coletor com características conforme a Tabela 2.

Classificação	Abertura (mm)
3/4"	19,00
4	4,75
8	2,36
16	1,18
20	0,850
30	0,600
40	0,425
60	0,250
200	0,075

Tabela 2 - Peneiras

- 5.3_ Bandejas metálicas para secagem resistentes à corrosão, com dimensões suficientes para que a espessura da camada de coque não ultrapasse 20 mm;
- 5.4_ Bandejas para manuseio de amostras, resistentes à corrosão;
- 5.5_ Chapa de aço anticorrosivo, com área adequada pra manuseio da amostra bruta;
- 5.6_ Lâmina de aço de dimensões 400mm x 150mm x 1mm;
- 5.7_ Rolo manual com massa aproximada de 23 kg, ou moinho de rolos;
- 5.8 Britador de mandíbulas;
- 5.9_ Moinho de disco ou vibratório ou similar;
- 5.10_ Moinho de bolas;
- 5.11_ Jarro com esferas;
- 5.12 Estufa com temperatura regulável até 250 °C;
- 5.13 Balança com capacidade de 10 kg;
- 5.14_ Frascos com tampa para acondicionamento de amostras;
- 5.15_ Quarteador de bancada;
- 5.16 Pá;
- 5.17_ Escova de cerdas macias;
- 5.18_ Luvas, óculos, máscara contra pó e sapatos de segurança e protetor auricular.



Recomendação CEMP 307 Aprovada em: Abr/2023

Revisada em:

Folha: 5 de 6

Procedimento

6_ EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

- 6.1_ Quando for solicitado ensaio granulométrico, quartear a amostra antes de prosseguir a preparação;
- 6.2_ Em um britador de mandíbulas, reduzir a amostra para uma granulometria inferior a 13mm, recolhendo-a em uma bandeja;
- 6.3_ Transferir a amostra para a chapa de aço e homogeneizar;
- 6.4_ Por quarteamento manual ou no divisor de calhas modelo 50, dividir a amostra até obter aproximadamente 5,0 kg de coque, desprezando o restante;
- 6.5_ Transferir a amostra para uma bandeja e distribuir a amostra uniformemente, de modo que a espessura da acamada de coque não exceda 20 mm;
- 6.6_ Secar a amostra a 150 \pm 20 °C;
- 6.7_ Por meio manual ou mecânico, reduzir seletivamente a amostra para uma granulometria inferior a 4,8 mm, recolhendo-a em uma bandeja e homogeneizar;
- 6.8_ Por quarteamento manual ou no divisor de calhas modelo 10, dividir a amostra até obter aproximadamente 2,5 kg de coque, desprezando o restante;
- 6.9_ Por meio manual ou mecânico, reduzir seletivamente a amostra para uma granulometria inferior a 2,0 mm, recolhendo-a em uma bandeja;
- 6.10_ Por quarteamento manual ou no divisor de calhas modelo 10, dividir a amostra até obter aproximadamente 600 g de coque, desprezando o restante;
- 6.11_ Por meio manual ou mecânico, reduzir seletivamente a amostra para uma granulometria inferior a 0,840 mm recolhendo-a em uma bandeja;
- 6.12_ Por quarteamento manual ou no divisor de calhas modelo 6, dividir a amostra até obter aproximadamente 150 g de coque, desprezando o restante;
- 6.13_ Transferir a amostra para uma bandeja e secar em estufa a temperatura de 105 a 130 °C;
- 6.14_ Por meio manual ou mecânico, reduzir seletivamente a amostra para uma granulometria inferior a 0,250 mm recolhendo-a em uma bandeja;
- Nota: Para a análise de densidade relativa real, o material deve ser moído até passar pela peneira ABNT 200 (0,075 mm).



Recomendação **CEMP 307** Aprovada em: Abr/2023

Revisada em: -

Folha: 6 de 6

de Matérias Primas

Procedimento

6.15_ Homogeneizar a amostra e transferir para um recipiente com tampa e identificar.

HISTÓRICO DAS REVISÕES					
REVISÃO	ITENS REVISADOS	JUSTIFICATIVA			